




E6 פירוק וניקוי הקפוצ'ינטור

במצבים בהם לא מופק מספיק קצף או שיש התזה מהקפוצ'ינטור, יש לפרק ולנקות את הקפוצ'ינטור.

- ◀ הפרידו את צינורית החלב מיחידת המזיגה ושיטפו אותה היטב במים זורמים.
- ◀ הפרידו את הקפוצ'ינטור מן המכונה.
- ◀ פרקו את הקפוצ'ינטור למרכיביו.
- ◀ שיטפו את כל החלקים היטב בזרם מים. אם יש שאריות של חלב קרוש, השרו את החלקים במשך מספר דקות בתמיסה של 250 מ"ל מים חמים ומנה אחת של הכדוריות לניקוי מערכת החלב. לאחר מכן שיטפו את החלקים היטב במים.
- ◀ הרכיבו בחזרה את הקפוצ'ינטור



i וודאו שכל החלקים מחוברים כראוי ומהודקים זה לזה.

- ◀ חברו מחדש את הקפוצ'ינטור למערכת החלב.